

ontwikkelingen beheer en aanleg

& Er worden stelselmatig bosplantsoen vakken verwijderd met ogenschijnlijk geen (herstel)plan. Meer bosplantsoen zou een toename van de biodiversiteit in het park betekenen, immers gemeente (Uden), nu Maashorst heeft relatief veel gras binnen de gemeente grenzen. Aanplant van nieuwe bomen lijkt soms willekeurig en te dicht op elkaar.
& Op sommige groenstroken langs fiets en voetpad is de beplanting door betreding voor een deel verdwenen.
& ter plaatse van het ontmoetingsplein Mellepark, zijn door de bouwactiviteiten grote stukken groen verdwenen
& bramenvakken langs de grote centrale vijver roepen vragen op
& groeiomstandigheden van sommige soorten bomen zijn niet optimaal, wilgen sterven af.
& keermuren bij overstort zijn door scheuren(vallende tanden) aan vervanging toe
& gebruik van verschillende soorten (half)verharding is een aandachtspunt in het beheer en ook voor beleving en gebruik

- A** langs de grenzen van het park, aansluitend op de privétuinen van de woningen is groot achterstallig onderhoud. Hier woekeren bramen en zijn soorten zoals Prunus en Taxus soms veel te hoog.
- B** het gebouw van het nieuwe ontmoetingscentrum en omgeving hebben een eigen 'kleur' aan de rand van het Mellepark;school
- C** een aantal grote Rododendronvakken aan de zuidzijde van het park is verjonging snoei toegepast met wisselend resultaat en met veel opschot van zaailingen. Ook hier lijkt er onvoldoende aandacht te zijn voor het bijzondere beeld van de Rododendronvakken
- D** cultureel ingerichte planvakken met name aan de zuid-oostkant van het park bij de entrees naar de wijk, is de vraag of dit nog wel past in het beheer en de omvorming naar natuurlijker groen
- E** veel naaldbomen hebben door de droogte te leiden gehad en er zijn al een fors aantal verwijderd. Dit is met name zichtbaar om en rond de natuurspeelplaats. Hier zijn nieuwe heesters en naaldbomen aangeplant, maar door groot achterstallig onderhoud groeien deze matig tot slecht
- F** speelvoorziening voldoet niet meer aan veiligheidsnormen en wordt vervangen
- G** 300 m beschoeiing verwijderen en realiseren van groene oever
- H** vervangen totaal 300 m beschoeiing

